


弘川、下河内地区等ハザードマップ



風化・亀裂 危険度[低]
(過去の災害後、山を切削)

危険度[高]
(通行困難、落石多数)

弘川地区老人集会所
現在は避難所であるが、
近日中に指定を外す予定

降雨時は鉄砲水が発生

急な狭い道路
(フェンスが不安定)

下河内ちびっこ広場

S57 土砂崩れ

水の合流地点

S28 土砂崩れ

光明寺

H25 台風18号により
土砂流出

H25 台風18号により落石

S40代 土砂崩れ

過去の浸水ポイント

橋により水が詰まりやすい
(橋を改築済)

水路が詰まりやすい

橋により水が詰まりやすい

防災サイレン

弘川寺

弘川駐車場
一時避難所として使用希望

S40土砂崩れ
(対策済)

S57土石流

S57土砂崩れ

府道上河内富田林線(200号線)

S57土石流

過去に落石有り

下河内地区老人集会所

防災サイレン

S57土砂崩れ

水が頻繁に詰まる

S57土石流

S57土石流
(流木有り)

S57土石流

※この図面は、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の区域を示したものです。
但し、土砂災害が発生した場合、この範囲を超えて被害が及ぶ可能性があります。

凡例	
	避難所
	主要道路、幹線道路
	避難経路
	狭い道路
	河川
	建物
	鉄筋コンクリート建物
	広場、公園等
	オープンスペース(駐車場、空地)
	公的機関
	防災関連施設・通信基地
	砂防堰堤
	法枠工

凡例	
	土砂災害警戒区域(案): 急傾斜地
	土砂災害特別警戒区域(案): 急傾斜地
	土砂災害警戒区域(案): 土石流
	土砂災害特別警戒区域(案): 土石流
	流域界
	土砂崩落等土砂災害発生箇所
	注意ポイント
	注意箇所

まちの構造