



青崩地区ハザードマップ



全体的に川に流れる国道下の管が狭く、詰まる可能性が高い

凡例	
主要道路・幹線道路	主要道路・幹線道路
狭い道路	狭い道路
河川	河川
砂防堰堤	砂防堰堤
治山ダム	治山ダム
公的機関	公的機関
防災関連施設・通信基地	防災関連施設・通信基地
広場・公園	広場・公園
土砂災害警戒区域(案):急傾斜地	土砂災害警戒区域(案):急傾斜地
土砂災害特別警戒区域(案):急傾斜地	土砂災害特別警戒区域(案):急傾斜地
土砂災害警戒区域(案):土石流	土砂災害警戒区域(案):土石流
土砂災害特別警戒区域(案):土石流	土砂災害特別警戒区域(案):土石流
過去の山腹崩壊発生箇所	過去の山腹崩壊発生箇所
過去の土砂崩れ発生箇所	過去の土砂崩れ発生箇所
過去の土石流発生箇所	過去の土石流発生箇所
過去の浸水発生箇所	過去の浸水発生箇所
注意ポイント	注意ポイント



大雨時、水路閉塞

路肩が徐々に崩落している

大雨時、水路閉塞

道の下が徐々に崩壊し、路肩が崩れそう

大雨時、道路上を下流方向へ水が流れ、下之橋より川へ合流している
*H9年に改築されて今後閉塞する可能性は低い

暗く狭いため、人通りが少ない

青崩地区集落センター

青崩簡易水道水源地