

ダイオキシン類濃度測定結果

2.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準	
1	ワールドカントリーゴルフクラブ	河南町下河内81-1	1	H24.3.6	0.24	10	H24.3.7	<0.02 (測定結果報告書の 有効数字のとおり)	3	H24.3.7	<0.02 (測定結果報告書の 有効数字のとおり)	3	
2	八光海運(株)	河南町大字一須賀453-2	2	H24.1.30	0.0000046	5	H24.1.30	0.0053	3	-	-	3	炭化炉
3	盛宮建設(株)	河南町寺田143-1	3	H24.3.7	2.0	5	H24.3.7	2.6	3	H24.3.7	1.2	3	