

平成29年度事業者によるダイオキシン類測定結果

事業場名	所在地		ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)		
			試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	処理 基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準
八光海運	大字一須賀453-2	炭化機	H30.3.13	0.00091	5	H30.3.13	0.0047	3	—	—	—
(ばいじんは発生しない)											
ワールドカントリーゴルフクラブ	下河内81-1		H30.3.14	2.3	10	H30.3.14	0.000026	3	H30.3.14	0.096	3