

平成30年度事業者によるダイオキシン類測定結果

事業場名	所在地		ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)		
			試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	処理 基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理 基準
八光海運	大字一須賀453-2	炭化機	H31.2.19	0.0032	5	H31.2.19	0.015	3	—	—	—
										(ばいじんは発生しない)	
ワールドカントリーゴルフクラブ	下河内81-1		H31.3.14	6.3	10	H31.3.14	0.0032	3	H31.3.14	0.18	3